



JUNTA DE SÍNDICOS
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

FE DE ERRATA
A LA CERTIFICACIÓN NÚMERO 61 (2002-2003)

Yo, Salvador Antonetti Zequeira, Secretario de la Junta de Síndicos de la
Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

La Certificación Número 61 (2002-2003) debe corregirse de la siguiente manera:

**Incluir el proyecto Centro de Estudiantes del Recinto de Río Piedras en
el Programa de Edificios Enfermos de la Universidad de Puerto Rico.**

Se incluye además, el Programa de Reparación de Edificios por unidad.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Fe de Errata, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 30 de junio de 2005.



Salvador Antonetti Zequeira
Secretario

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Proyectos sometidos por las Unidades
2002

UNIDAD / PROYECTO

RECINTO DE RÍO PIEDRAS

1. Mejoras Biblioteca General (Lázaro)
2. Sistema de Infraestructura Pluvial Lázaro, Cuadrángulo y Humanidades
3. Mejoras Estudios Generales
4. Mejoras Facultad de Humanidades
5. Anexo Economía Doméstica (área de transición)

RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ

1. Edificio de Física, Geología y Ciencias Marinas
2. Planta Central de Agua
3. Remoción de Asbesto Varios Edificios
4. Reparación en Baños y Duchas de la Piscina Alumni
5. Edificio Anexo Piñero
6. Mejoras Edificio Biblioteca General
7. Edificios de Ingeniería Química, Ingeniería Civil y Cuarto de Máquina
8. Filtraciones en la Librería Colegial
9. Sistema de Ventilación en Laboratorios del Edificio de Química
10. Problemas de Aislación en Edificio de Enfermería
11. Problemas de Humedad y Hongos en el Edificio Chardón
12. Condiciones de Riesgo en Pasillos del Edificio B
13. Deterioro en Instalaciones Físicas del Edificio C Oficinas SEA
14. Estudio Ambiental en Edificio Terrats
15. Reparación de Grietas en el Edificio Stéfani
16. Remodelación Edificio Antiguo Instituto

RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS

1. Biblioteca
2. Mejoras Instituto Neurobiología
3. Mejoras Edificio Principal
4. Mejoras Edificio de Farmacia
5. Mejoras Edificio de Enfermería

6. Mejoras Edificio Biomédico
7. Mejoras Edificio del C.P.R.S. (Colegio Profesionales Relacionadas con la Salud)
8. Mejoras ACTU (Aid Clinical Trial Unit)

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

- 1 Corrección Grietas Centro de Estudiantes
2. Mejoras Sistema de Alumbrado, Ascensores, Acondicionador de Aire, Mantenimiento de Techos, Limpieza de Ductos , Reposición "Fume Hoods", Remodelación de Baños, Cubículos para Profesores, Mejoras a las Residencias e Infraestructura de Carreteras y Estacionamiento.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

1. Ampliación Edificio Ciencias Administrativas
2. Mejoras Edificio Centro de Estudiantes
3. Mejoras Edificio Complejo Deportivo
4. Mejoras Edificio de la Biblioteca
5. Mejoras Edificio Nuevo Artes
6. Edificio Almacén de Propiedad, Recibo y Entrega
7. Edificio de Administración
8. Desagües
9. Mejoras Edificios Ciencias Naturales
10. Centro de Computos y Lab. De Química y Biología
11. Mejoras al Edificio del Teatro
12. Mejoras Edificio Artes Gráficas
13. Alumbrado
14. Mejoras Edificio Servicios al Estudiante
15. Mejoras Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional
16. Mejoras Sistema Eléctrico, Agua Potable y Aire Acondicionado
17. Mejoras Sistema de A/C
18. Alquiler de Sub-estación de Energía Portátil

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE

- 1 Remodelación Sistema A/C Biblioteca

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA

1. Mejoras Edificio de Administración
2. Mejoras Tecnología Automotriz
3. Mejoras Recursos Físicos
4. Mejoras Centro de Recursos para el Aprendizaje
5. Mejoras Departamento Publicidad Comercial

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA

1. Subestación Eléctrica

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO

1. Subestación Eléctrica
2. Mejoras Sistema A/C

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO

1. Mantenimiento Diferido (Cisternas, Pisos, Techos, Desagues, Chiller, Ver Anejo)
2. Remodelación de los Anexos
3. Techo de la Entrada de la Nueva Biblioteca
4. Construcción de Verja en la Parte Norte del Colegio
5. Remodelación Laboratorio Microbiología
6. Remodelación de la Cancha

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN

1. Mejoras Sistema de Enfriamiento Central